

Lok.nr i databasen Grunnforurensning	Navn på lokalitet i Grunnforurensning	Vannregion	Vannområde	Vann-forekomst(er)	Status forurensning	Påvirkninger	Forslag tiltak	Lovverk/virkemidler	Kostnadsanslag	Ansvarlig tiltakshaver	Miljøsmål oppnås innen frist (2021)- evt. behov for utsatt frist	Kommentarer
0602020	NSB IMPREGNERINGSVERK BRAKERØYA	Vestre Viken	Drammenselva	Drammens-fjorden indre	Moderat miljøtilstand.	Gjennom 60 års (1918-1974) impregneringsvirksomhet på området, har kreosot forurenset grunn. Mulig konflikt med bruk av området og avrenning mot Drammensfjorden	oppdydding i grunnforurensning er gjennomført, overvåkning pågår	forurensningsloven	ca 20 mill	NSB/ROM eiendom	Miljømålet vil trolig nås innen frist.	tiltaket er gjennomført, overvåkning gjennomføres for å påse at tiltak virker etter hensikten
0918011	Nidertomta, Tromsandskippen,	Agder	Nidelva	Tromsøysund-Arendal	Moderat miljøtilstand	Avrenning fra forurenset grunn og avfall fra nedlagte Arendal smelteverk	Kommunal havn har flyttet til Eydehavn. Opprydding på land og i forurensete sedimenter i Bukkevika er gjennomført, overvåkning pågår	Forurensningsloven og Forurensningsforskriften, Statlig delfinansiering	ca 14 mill	Arendal kommune (havnevesenet)	Iflg Vann-Nett oppnås god miljøtilstand innen 2021	tiltaket er gjennomført, overvåkning gjennomføres for å påse at tiltak virker etter hensikten
1601008	KILLINGDAL GRUBER, TIPP (utkanten av Trondheim by)	Trøndelag	Nidelva	Ilsvika	Dårlig tilstand.	Avrenning fra forurenset grunn og avfall fra nedlagte Killingdal opredningsverk	oppdyrningstiltak på land gjennomført, overvåkning pågår	forurensningsloven, statlig delfinansiering	20 millioner NOK	Trondheim kommune/ statlig delfinansiering	Vil nå tilstandsklasse 3 i sedimentene i 2016	tiltak på land er gjennomført Opprydding i sedimentene vil gjennomføres i 2014-2016.
0602012	ABB Brakerøya	Vestre Viken	Drammenselva	Drammens-fjorden indre	Moderat miljøtilstand.	Området består av tidligere utfyllt grunn bukt. Fyllingen ligger i et industriområde og inneholder bl.a. spillolje, trafo-olje, oljeslam, løsemidler, maling og lakk og annet industriavfall samt husholdningsavfall og grovavfall.	oppdyrningstiltak på land gjennomført, overvåkning pågår	forurensningsloven	ca 20 millioner kr	ABB	Miljømålet vil trolig nås innen frist.	tiltak på land er gjennomført, overvåkning gjennomføres for å påse at tiltak virker etter hensikten
0301030	ALNA CHEMISKE FABR. A/S (TB-eiendom)	Glomma	Bekkelagsbassenget	Alnaelven	Dårlig tilstand.	Avrenning fra grunnforurensning fra den nedlagte bedriften Alna Chemiske fabrikk som produserte maling- og lakkprodukter.	fjernet mest forurensete masser, resterende grunnforurensning vil ryddes opp i forbindelse med bygging av boliger, overvåkning	forurensningsloven og Forurensningsforskriften kapittel 2	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	tiltakshaver/ grunneier	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	
0301031	BRYN GALVANIK A/S	Glomma	Bekkelagsbassenget	Alnaelven	Dårlig tilstand.	Galvanisk virksomhet som har ført til grunnforurensning og avrenning til Alna	fjerning av forurensete masser	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	Tevling Eiendom (grunneier)	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	tiltak er gjennomført
0301048	Kjøludfyllingen 1	Glomma	Bekkelagsbassenget	Alnaelven	Dårlig tilstand.	Nedlagt avfallsfylling med avrenning til Alna	utarbeiding av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak i forurenset grunn	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	grunneiere og/eller forurenser	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	klagesak må først behandles
0301132	Kjøludfyllingen 2	Glomma	Bekkelagsbassenget	Alnaelven	Dårlig tilstand.	Nedlagt avfallsfylling med avrenning til Alna	utarbeiding av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak i forurenset grunn	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	tiltakshaver, grunneiere og/eller forurenser	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	klagesak må først behandles
0301130	Kjøludfyllingen 3	Glomma	Bekkelagsbassenget	Alnaelven	Dårlig tilstand.	Nedlagt avfallsfylling med avrenning til Alna	utarbeiding av tiltaksplan og gjennomføring av tiltak i forurenset grunn	forurensningsloven/ forurensningsforskriften kapittel 2	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	grunneiere og/eller forurenser	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	
0301034	NYDALENS COMPAGNIE ved Gjerdumvei 14-16	Glomma	Bekkelagsbassenget	Akerselva	Antatt dårlig	Grunnforurensning fra nedlagt virksomhet	overvåkning	forurensningsloven/ forurensningsforskriften kapittel 2	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	grunneiere og/eller forurenser	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	overvåkning pågår
0301028	STOKSTAD AS (Tid. A. NORMANN STOKSTAD)	Glomma	Bekkelagsbassenget	Alnaelven	Dårlig tilstand.	grunnforurensning fra virksomhet med avrenning til Alna	oppdyrning i grunnforurensning og overvåkning	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	Stokstad AS	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	tiltak gjennomført, overvåkning gjennomføres for å påse at tiltak virker etter hensikten
0438003	ALVDAL SKURLAG A.L.	Glomma	Glomma	Glomma (Alvdal- Høyegg)	Antatt moderat	grunnforurensning fra virksomhet med avrenning til Glomma	oppdyrning i grunnforurensning og overvåkning	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	Alvdal skurlag	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	
0937003	Evje Nikkelverk (Flå)	Agder	Otra	Otra Bygdlandfjord til Breidflå	Antatt moderat	Lokaliteten er et slaggdeponi fra bergverksdrift på nedlagte Evje Nikkelverk.	utarbeide tiltaksplan og vurdere opprydding i grunnforurensning	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	grunneier	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	
0231007	EB STRØMMENS VERKSTED	Glomma	Leira-Nitelva	Fjellhamarelva-Sagelva	Antatt svært dårlig	støpesand/slagg samt annet avfall fra tidligere Strømmen Staal med avrenning til Sagelva	utarbeide tiltaksplan og vurdere opprydding i grunnforurensning	forurensningsloven/ forurensningsforskriften kapittel 2	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	tiltakshaver/grunneier	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	
0113002	Torp Bruk	Glomma	Glomma sør for Øyeren	Glomma fra Greåker til utløp ved Gamlebyen	Antatt moderat	Torp bruk har deponert bla. deponert slagg og formsand. Avrenning mot Glomma	undersøke, utarbeide tiltaksplan og vurdere opprydding i forurenset grunn, overvåkning av lokaliteten	forurensningsloven/ forurensningsforskriften kapittel 2	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	grunneier/tiltakshaver	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	
1640007	RØROS TRELAST A/S	Glomma	Glomma	Håelva	Antatt moderat	mulig avrenning fra nedlagt industri til Håelva	undersøke, utarbeide tiltaksplan og vurdere opprydding i forurenset grunn, overvåkning av lokaliteten	forurensningsloven	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	forurenser/grunneier	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	klagesak må først behandles
diverse	diverse	diverse	diverse	diverse	diverse	grunnforurensning fra bruk av brannskum med innhold av PFOS og andre PFC'er	Undersøke og vurdere behov for tiltak mot spredning av PFC'er til resipient	forurensningsloven	flere millioner NOK	forurenser	usikkert om avrenning av PFC'er fra brannvinsfeltene påvirker vannforekomster slik at god miljøtilstand ikke nås	usikkert om avrenning av PFC'er fra feltene har noe å si for vannforskriften i de forskjellige områdene
0602040	Statolls tankanlegg Holmen	Vestre Viken	Drammenselva	Drammens-fjorden indre	Antatt moderat miljøtilstand	grunnforurensning fra tankanlegg	vurdere behov for tiltak, overvåkning	forurensningsloven/ forurensningsforskriften kapittel 2	0,5 -10 mill kr (skjønsmessig satt)	forurenser/tiltakshaver	Iflg Vann-nett risiko for at god miljøtilstand ikke nås	