




TROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan



# Vedlegg 1, kapittel 1.3

Endringer side forrige forvaltningsplan



Vannregion **Troms**

Vannforekomst	Tiltak	Ansvarlig myndighet	Ansvarlig tiltakshaver	Status for gjennomføring per 1.5.14
<b>Altevatn</b> (196-2396-L)	Utsetting av stor fiskespisende fisk	Fylkesmannen	Statkraft AS	Tiltak ikke aktuelt
	Teinefiske	Fylkesmannen	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Fyllingsbestemmelser jfr kommunens revisjonskrav	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Miljøkartlegging av tilløpselver	Fylkesmannen	Statkraft AS	Tiltak gjennomført
	Sikre oppgang av fisk i Gamas og evt. andre elver	NVE, FM	Statkraft AS	Tiltak gjennomført
	Undersøke erosjon i reguleringssonen og tilløpselver	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Dødesvatn</b> (196-2406-L)	Undersøke tilstand i erosjonssoner.	NVE	Tromskraft	Tiltak ikke startet
	Garnbegrensing	Statskog, Fylkesmannen	Statskog	Tiltak ikke aktuelt
<b>Veslevatnet/ Innsetvatn</b> (196-2412-L)	Miljøkartlegging.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Irggasjavri</b> (196-2409-L)	Miljøkartlegging.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår.
	Begrense garnfiske etter stor fisk	Statskog, Fylkesmannen	Statskog	Tiltak ikke aktuelt
<b>Roggejavrit</b> (196-50049-L)	Miljøkartlegging.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Moarsejavri</b> (196-50040-L)	Miljøkartlegging.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Suettesgaldejo- hka</b> (196-131-R)	Miljøkartlegging	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Forslag om bru for reindrifta og andre brukere	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Strømslitverrelva</b> (196-154-R)	Miljøkartlegging	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Øvre Barduelva</b> (196-239-R)	Overvåking/oppfølging av forurenset grunn.	Fylkesmannen, Mdir	Forsvarsbygg	Tiltak gjennomført
	Kontroll av private avløpsanlegg.	Bardu kommune	Bardu kommune	Tiltak pågår
	Optimalisering av vannføring. Biotoptiltak	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Bardu kommune	Bardu kommune	Tiltak pågår

Vannforekomst	Tiltak	Ansvarlig myndighet	Ansvarlig tiltakshaver	Status for gjennomføring per 1.5.14
<b>Midte Barduelva (196-157-R)</b>	Overvåkning/oppfølging av forurenset grunn	FM, Mdir	Forsvarsbygg, Avinor	Tiltak pågår
	Kontroll av private avløpsanlegg.	Bardu kommune	Grunneier	Tiltak pågår
	Optimalisering av vannføring. Biotoptiltak	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Kontroll/tilsyn kommunalt avløpsanlegg	Bardu kommune	Bardu kommune	Tiltak pågår
<b>Karlstadbekken (196-253-R)</b>	Biotoptiltak:	Fylkesmannen	Fylkesmannen	Tiltak ikke startet
<b>Barduelva nedenfor demning (196-174-R)</b>	Overvåking/oppfylling av forurenset grunn og sediment lokaliteter.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak pågår
	Kontroll av private avløpsanlegg.	Målselv kommune	Grunneier	Tiltak pågår
	Kontroll/tilsyn Fossmoen renseanlegg.	Fylkesmannen	Målselv kommune	Tiltak pågår
	Bygge sperre som hindrer at laks går opp og blir innestengt i kulpene.	Mdir	Statkraft	Tiltak gjennomført
<b>Alappelva (196-175-R)</b>	Kantsoneetablering, biotoptiltak.	NVE	Målselv kommune	Tiltak ikke startet
<b>Salvasskardelv (196-23-R)</b>	Miljøkartlegging	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Østerdalselva (Øvre Barduelva) (196-28-R)</b>	Fjerne brurester.	Bardu kommune	Bardu kommune	Tiltak ikke aktuelt
	Optimalisering av vannføring med minst mulig tørrelgging av areal.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Miljøkartlegging for å fastsette minstevannføring.	NVE	statkraft AS	Tiltak pågår
<b>Nedre Barduelva (196-25-R)</b>	Kontroll av private avløpsanlegg.	Bardu kommune, Målselv kommune	Grunneier	Tiltak pågår
	Overvåking og oppfølging av forurenset grunn og sedimenter	Fylkesmannen, MDir	Forsvarsbygg, Avinor	Tiltak pågår
	Optimalisering av vannføring.	NVE	Statkraft	Tiltak pågår
	Biotoptiltak.	NVE	Statkraft	Tiltak pågår
	Miljøkartlegging.	NVE	Statkraft	Tiltak pågår
	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg; kontroll av mulige skader på kloakk.	Bardu kommune, Målselv kommune	Bardu kommune, Målselv kommune	Tiltak pågår

Vannforekomst	Tiltak	Ansvarlig myndighet	Ansvarlig tiltakshaver	Status for gjennomføring per 1.5.14
Elv til Irggasjavri (196-89R)	Kartlegge erosjon	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
Utløp Irggasjavri (196-31-R)	Miljøkartlegging	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
Kirkeselva/ Lium-Molund (196-58-R)	Vurdere å tilbakeføre alt vann til opprinnelig elveløp.	NVE	Målselv kommune	Tiltak ikke aktuelt
	Biotoptiltak.	Målselv kommune, NVE, Fylkesmannen	Målselv kommune, NVE	Tiltak ikke aktuelt
Målselv ved Rundhaug (196-62-R)	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
	Kontroll av enkeltanlegg	NVE	Målselv kommune	Tiltak pågår
Devdesjohka (196-75-R)	Ingen tiltak.	NVE	Tromskraft	Tiltak ikke aktuelt
Divielv fra utløp Skaterelv til Frihetsli (196-79-R)	Tilbakeføring av vann i flomløp	NVE	Målselv kommune	Tiltak pågår
Øvre Divielva (196-83-R)	Miljøkartlegging	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
	Optimalisering av vannføring.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
Multojohka (196-84-R)	Miljøkartlegging. Vurdere minstevannføring.	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
Rossfjordvatnet (0402010600-C)	Overvåking av næringssalter og tilslamming.	Lenvik kommune	Lenvik kommune	Tiltak pågår
	Aspelund pedlerdepot er ryddet.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak gjennomført
	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Lenvik kommune	Lenvik kommune	Tiltak pågår
	Kontroll av private avløpsanlegg.	Lenvik kommune	Lenvik kommune	Tiltak pågår
Øvre Sætervatnet (196-49179-L)	Kartlegge deponi vest for Øvre Sætervatn.	Fylkesmannen	Bardu kommune	Tiltak ikke aktuelt
Sandsvatn (196-51527-L)	Etablering av kantsoner	Balsfjord kommune	Grunneier	Tiltak ikke startet
Skutvikvatn (196-51541-L)	Kontrollere anlegg. Utrede tiltak knyttet til jordbruksdrift.	Balsfjord kommune	Grunneier	Tiltak ikke startet
	Etablering av kantsoner.	Balsfjord kommune	Grunneier	Tiltak ikke startet
Litlvatnet (196-51628-L)	Etablering av kantsoner.	Balsfjord kommune	Grunneier	Tiltak ikke startet
Bergvatnet (196-51891-L)	Etablere dialog med Forsvarsbygg for å begrense avrenning.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak pågår

Vannforekomst	Tiltak	Ansvarlig myndighet	Ansvarlig tiltakshaver	Status for gjennomføring per 1.5.14
Reinvatnet (196-51899-L)	Etablere dialog med Forsvarsbygg for å begrense avrenning.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak pågår
Nedre Sætervatnet (196-66281-L)	Ikke vurdert som risiko	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak ikke aktuelt
Andsvatn (196-2400-L)	Overvåke sigevannssituasjon	Fylkesmannen, NVE	Statens Vegvesen, Forsvarsbygg	Tiltak ikke aktuelt
	Miljøkartlegging.	Martilsyney	Målselv kommune	Tiltak ikke startet
Elv til Nordfjorden (196-110-R)	Eablering av kantsoner. Utrede tiltak knyttet til jordbruksdrift.	Balsfjord kommune	Balsfjord kommune, grunneier	Tiltak ikke startet
Bekk ved Buktamoen (196-143-R)	Overvåking.	Fylkesmannen	Senja Avfall IKS	Tiltak pågår
Målselv Alapmoen-Jutulstad (196-146-R)	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
Bjelma (196-148-R)	Kartlegging av forurensingskilder.	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
Melkelv (elv fra Bergsvatn og Reinvatn) (196-151-R)	Etablere dialog med Forsvarsbygg for å begrense avrenning.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak pågår
Bekk fra Fisktjønnna (196-152-R)	Fortsette overvåking. Kartlegging.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak pågår
Skutvikelva (196-162-R)	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Balsfjord kommune	Bardu kommune	Tiltak ikke aktuelt
	Avløp fra jordbruk	Balsfjord kommune	Bardu kommune	Tiltak ikke startet
Sandselva (196-167-R)	Etablere kantsoner.	Balsfjord kommune	Grunneier	Tiltak ikke startet
	Kontrollere private avløpsanlegg.	Balsfjord kommune	Grunneier	Tiltak ikke startet
Divielva (ovenfor Anjajohka)	Miljøkartlegging	NVE	Statkraft AS	Tiltak pågår
Skoelva (196-20-R)	Behov for overvåking for å fastsette tilstand.	Bardu kommune	Bardu kommune	Tiltak ikke aktuelt
	Overvåking av næringsalter.	Bardu kommune	Bardu kommune	Tiltak ikke aktuelt
Elv fra Langsvingvatn (196-22-R)	Overvåking av sigevannssituasjon.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak gjennomført
	Overvåking for å fastsette tilstanden.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak pågår

Vannforekomst	Tiltak	Ansvarlig myndighet	Ansvarlig tiltakshaver	Status for gjennomføring per 1.5.14
Kobbryggelva (196-27-R)	Kartlegging av sigevann fra deponier.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak gjennomført
Sæterelva (196-27-R)	Overvåking av sigevann.	Fylkesmannen	Forsvarsbygg	Tiltak gjennomført
Nedre Målselv (196-30-R)	Kontrollere avfallsanlegg.	Fylkesmannen	Senja Avfall IKS	Tiltak gjennomført
Målselvtløpet (196-34-R)	Kartlegge miljøtilstand	NVE	Målselv kommune	Tiltak ikke aktuelt
	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
Andselva (196-35-R)	Nærmere kartlegging.	Fylkesmannen, MDir	Statens Vegvesen, Forsvarbygg	Tiltak ikke aktuelt
	Bardufoss lufthavn-Verkstedområdet, Bardufoss flystasjon-Fagerlidal, Kartlegging av sigevannssituasjon.	Fylkesmannen, MDir	Avinor, Forsvarbygg	Tiltak pågår
	Miljøkartlegging. Måling av vannføring.	Mattilsynet	Målselv kommune	Tiltak pågår
Tverrelva (196-36-R)	Forurenset grunn etter Forsvaret	Fylkesmannen, MDir	Forsvarsbygg	Tiltak gjennomført
Fjellfrøselv (ved Skjold) (196-49-R)	Overvåking	Målselv kommune, Fylkesmannen	Forsvarsbygg, Målselv kommune	Tiltak gjennomført
	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
Bekk gjennom Skjold (196-50-R)	Overvåking	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
Målselv ved Grøtte-Lundnes 196-60-R	Miljøkartlegging.	NVE	Målselv kommune	Tiltak pågår
Målselvfossen (196-61-R)	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
Målselv (ved Holt-Jutulstad) (196-69-R)	Overvåking av sigevannssituasjon.	Målselv kommune, Fylkesmannen	Målselvbruket AS, Målselv kommune, Forsvarsbygg	Tiltak pågår
	Kontroll/tilsyn av kommunalt avløpsanlegg.	Målselv kommune	Målselv kommune	Tiltak pågår
	Vannkraftregulering med minste vannutslipp	NVE	Statkraft AS	Tiltak ikke aktuelt